



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Officejet 8000 enterprise

Subject: Re: Officejet 8000 enterprise

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 13/03/2014 14:06:34

provavelmente um mau contato do cabo da placa do carro, observe as trilhas como estão