



Forum: LASER

Topic: Laserjet CP1025Color SOLUCIONADO

Subject: Laserjet CP1025Color

Enviado por: gill_newwy

Enviado em: 27/03/2014 11:37:48

Estão encaixados certo...depois d um tempo pisca as 4 lusez dos toners.ja verifiquei os aterramentos,mais até agora nada.