



Forum: LASER

Topic: Laserjet CP1025Color SOLUCIONADO

Subject: Re: Laserjet CP1025Color

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/03/2014 14:11:25

Se sem os toners não faz barulho, e com eles faz, um deles não deve estar encaixando direito, seja por desgaste, mal uso ou até mesmo o carrossel pode estar ruim.

Caso voce não tenha outros para testar, faz o seguinte, coloca um e liga, se não fizer o barulho, coloca outro, e assim por diante, espera-se que algum faça o barulho.