



Forum: JATO DE TINTA

Topic: HP J4580 - atolando folha

Subject: Re: HP J4580 - atolando folha

Enviado por: lincoln_pa

Enviado em: 02/04/2014 17:47:28

Peguei um caso semelhante, porém não era o atuador, era a engrenagem que fica no eixo, ela estava quebrada e não fazia o tracionamento correto.