



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET 3055 ERRO DE FUSOR 50

Subject: Re: HP LASERJET 3055 ERRO DE FUSOR 50

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 09/04/2014 08:41:39

Faça a medição da resistência, talvez tenha queimado.