



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: HP Officejet Pro 8600 problema com carro de impressão!!!**

**Subject: Re: HP Officejet Pro 8600 problema com carro de impressão!!!**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 11/04/2014 00:22:04

Como já foi dito, é bem provável que seja a estação de limpeza, ou pelo tempo que ficou parado, pode ser que o encoder tenha ressecado e esteja soltando a tinta, gerando atolamento do carro. Tira a estação de limpeza fora e movimente bem ela, limpe legal e faça o teste.