



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Brother 8085

Subject: Re: Brother 8085

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/04/2014 19:06:03

Se isto ocorre com o toner dentro da máquina, muito provavelmente que tenha quebrado o eixo da engrenagem que fica na lateral da máquina e movimenta o toner

Dê uma olhada no que já foi postado quando quebra a engrenagem ou eixo desta área.

As peças são 1-21 ou 1-1 do manual.

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&order=ASC&topic_id=12516&forum=4&move=prev&topic_time=1366906165