



Forum: LASER

Topic: BROTHER 8860DN Imprime em branco e trava no Fusor!

Subject: Re: BROTHER 8860DN Imprime em branco e trava no Fusor!

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/04/2014 15:21:06

Olá! Você tem que verificar primeiramente as condições do fusor.

É preciso saber se ele está ou não funcional.

Verifique a movimentação dele (engrenagem, rolos fusor e pressão)

Verifique o atuador do sensor quanto a quebra, emperrado ou sem ação.

Se tem alguma obstruindo a saída do papel.

Se está tudo girando normalmente.

Ver também se não quebrou a engrenagem que gira o toner. Fica na lateral da máquina.

Importante lembrar que o problema está nesta área.