



Forum: LASER

Topic: CODIGO NA BROTHER(impossivel de imprimir 6a)

Subject: Re: CODIGO NA BROTHER(impossivel de imprimir 6a)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/04/2014 20:08:10

Retire e verifique esta plaquinha onde são plugado os thermistores

<http://csprinter.com/produtos/LJ9942001/>

Pode ser que tenha alguma solda fria ou pino com mau contato.

Isto já aconteceu comigo e deu este problemão aí.