



Forum: LASER

Topic: Brother 8085

Subject: Re: Brother 8085

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/04/2014 14:35:59

Cópia em branco é o pior defeito que tem num equipamento. São várias as possibilidades.

Precisa saber se começou depois de algum procedimento no equipamento.

Comece pesquisando como eu falei, medindo se tem continuidade entre o eixo e a lateral do cilindro.

Possibilidades:

Toner não está girando porque a engrenagem está com o pinoi quebrado, fonte de alta com problema, fio de corotron sujo, faltando ou quebrado, laser com defeito e outros problemas mais.