



Forum: LASER

Topic: HP 1505 atolando papel

Subject: Re: HP 1505 atolando papel

Enviado por: NotName

Enviado em: 23/04/2014 12:37:54

Se estiver enroscando folha no fusor, pode ser sim a película. Faiz um teste, retire o fusor e vire a engrenagem do rolo pressor com a mao, se a película patinar e nao girar igualmente ao rolo pressor ela vai tarvar a folha.

Oque ja aconteceu comigo de dar problema no película, era a borracha que fica em contato com a película, ela estava suja, com a limpeza dela o problema resolveu.