



Forum: LASER

Topic: HP 1505 atolando papel

Subject: Re: HP 1505 atolando papel

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 23/04/2014 13:23:40

pode ser a lubrificação no fusor tambem