



Forum: LASER

Topic: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Subject: Re: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Enviado por: alvesfilgueiras

Enviado em: 25/04/2014 10:30:55

Bom dia colegas,

O erro 1080 deu logo após um colega meu fazer a troca da unidade de cilindro. Depois que deu esse erro eu baixei a atualização de firmware e consegui um CF Card. Dai mesmo atualizando o firmware o erro continuava.

Foi ai que tivemos a ideia de ir substituindo as EEPROMs. Quando substituímos a da posição 1 já deu resultado e a máquina voltou a funfar, só que com esse problema de impressão em branco.

Ao outro colega que falou sobre retirar e reinserir a unidade de revelação você fala daquela parte destacável da frente ou dela e também da unidade completa?

Grato a todos pela ajuda, desde já.