



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Laserjet M1319f

Subject: Re: HP Laserjet M1319f

Enviado por: Tiagoduart

Enviado em: 28/04/2014 12:23:05

ola boa tarde, pode ser pelo fato do nobreak sempre estar gerando carga para suprir perdas de energia, o transformador pode estar com oscilações de energia, enquanto o nobreak mantem a corrente adequada para o funcionamento da maquina.