



Forum: LASER

Topic: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Subject: Re: Kyocera KM-3040 (Impressão em Branco)

Enviado por: Passira

Enviado em: 29/04/2014 22:25:54

Erro não seria 0180 (erro de EEprom)?

Em relação as impressões em branco o mau encaixe da reveladora ou grampo tocando no rolo magnético e na chapa inferior.

Dá verificada nisso, boa sorte!