



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: RICOH aficio 1113 atolamento de papel

Subject: Re: RICOH aficio 1113 atolamento de papel

Enviado por: Passira

Enviado em: 13/05/2014 20:27:26

É provável que o atuador do sensor da fusão esteja enganchando na hora de voltar pra sua posição inicial.