



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral - Solucionado

Subject: Re: BROTHER DCP 8080 - Impressão falhada na lateral

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/05/2014 20:47:37

Outra coisa seria sujeira na grade do corona.

Quando eu troco o cilindro, eu desmonto o DR, retiro a grade do corona para lavar. Daí tem que secar tudo antes de montar.