



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER 8085DN - Impressão Frente e verso Brother**

**Subject: Re: BROTHER DCP8085DN Impressão Frente e verso Brother**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 04/06/2014 13:26:20

Já peguei um problema deste e era uma peça branca que estava fora de posição. É uma peça parecida com dedo. Tem que abrir a tampa traseira e olha aquelas peças brancas se não tem alguma que fora de posição.

Tem também as peças triangulares do fusor que devem ser retiradas