



**Forum: LASER**

**Topic: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...**

**Subject: Re: Impressora Brother 8157DN "Em Resfriamento" Constante...**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 05/06/2014 12:49:00

É muito importante fazer verificação da tomada elétrica, quanto a voltagem e polarização.

Fiz até um tópico e escrevi passando as dicas, após ver o imenso número de problemas de placas queimadas.

Assim como uma casa tem que ter um bom alicerce, um equipamento precisa ter uma boa tomada elétrica para ser instalado e isto deve ser checado periodicamente, pois o cliente muda de lugar e não se preocupa com isto.

E mesmo assim, acabei atendendo um equipamento Brother DCP8085DN, que nós mesmo havíamos instalado algum tempo atrás e conferido a tomada. Daí fizeram uma reforma no prédio e o electricista deve ter invertido os fios. Com isto o equipamento passou a desmaiar. Apagava tudo. Foi conferido a tomada e após colocar os fios na ordem correta, o problema desapareceu.

Lucianocostasnp, valeu o seu retorno pois é importante sabermos que é preciso fazer as verificações sempre.

Link do que escrevi sobre tomada elétrica. E fica aberto para quem quiser acrescentar ou discordar [http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic\\_id=12774&forum=2&post\\_id=52399#forumpost52399](http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12774&forum=2&post_id=52399#forumpost52399)