



**Forum: LASER**

**Topic: kyocera KM 1500LA erro c6 000**

**Subject: kyocera KM 1500LA erro c6 000**

Enviado por: francisco002

Enviado em: 06/06/2014 20:42:23

sempre aparecia esse erro nessa impressora, mais eu consertava ele da seguinte forma apertando a tecla stat, stop, dark e aparecia U, ai colocava 163 e apertava 2 vezes o stat ai pronto voltava a funcionar. mais agora ã volta. olhei no service manual e só fala sobre fusor. qual parte do fusor poderia ser?????