



Forum: LASER

Topic: kyocera KM 1500LA erro c6 000

Subject: Re: kyocera KM 1500LA erro c6 000

Enviado por: Passira

Enviado em: 06/06/2014 22:41:10

Olá Francisco!

É o seguinte, vc terá que desmontar a fusão e armar o termostato novamente e remontar tudo novamente.

Em seguida e ai sim vc deverá fazer o reset U163.

Aqui vai um link de como restar e testar um termostato.

É só isso, depois posta aqui o resultado!

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>