



Forum: LASER

Topic: kyocera KM 1500LA erro c6 000

Subject: Re: kyocera KM 1500LA erro c6 000

Enviado por: Visitante

Enviado em: 07/06/2014 06:08:27

Caso ocorra com muita frequência, ao desmontar o fusor para fazer o reset do termostato, limpe o termistor.

e importante verificar também a tomada elétrica. Muitos problemas começam ali.

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=12774&forum=2&post_id=52399#forumpost52399