



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG ML2850 DN com barulhos e enroscando papel

Subject: Re: SAMSUNG ML2850 DN com barulhos e enroscando papel

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 12/06/2014 00:15:03

Boa noite Mauro. Essa impressora apresenta desgaste naquela engrenagem marrom do rolo de fusão e tb na engrenagem que traciona ela que fica fora do fusor. Segue o motor e veja as engrenagem que giram até chegar na engrenagem marrom.

Outra dica é seguir o rastro de pó. Vai entregar qual engrenagem está desgastada.

Já viu a condição das buchas no fusor?