



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: Visitante

Enviado em: 16/06/2014 22:12:19

Este assobio de ferro com ferro, pode ser o aterramento do cilindro compatível, que é muito diferente do cilindro original.

Eu uso cilindro compatível, mas com a bucha e a engrenagem do cilindro original para evitar este ruído.

http://www.printerservice.com.br/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=13331&start=0#forumpost55091