



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Sharp AL 1642 - Cópia Toda PRETA**

**Subject: Re: Sharp AL 1642 - Cópia Toda PRETA**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 18/06/2014 06:18:43

Duplicidade de imagem em sharp é cilindro , lâmina wiper ou rolo calefator . Se as buchas do rolo fusor não estiverem boas, troque também...