



**Forum: LASER**

**Topic: HP CP1215 desligando após reparo de fonte**

**Subject: HP CP1215 desligando após reparo de fonte**

Enviado por: renanguerras

Enviado em: 21/06/2014 22:55:17

Olá colegas do fórum, sou novo por aqui, me desculpem caso eu tenha postado essa dúvida no local errado ok.

Vamos a minha súplica =).....

Fiz o reparo de duas placas-fonte da Hp Color LaserJet CP1215 (RM1-4815)  
Ambas as placas foram ligadas em 220V.

Troquei o fusível de 5 A da placa de entrada, na placa de alta ( a maior) troquei o Q101 - K3569 (substitui por um 10N60), o resistor R106 (marrom, preto, prata, dourado 0,1 Ohm) e o diodo D601 (substitui por um 1N4148).

A impressora voltou a ligar, porem desliga logo em seguida. Apenas acende os leds e em seguida ja apaga, mas não voltou a danificar os componentes que troquei.

O IC101 eu medi os terminais e comparei com uma placa boa e me parece estar ok. (nao tenho certeza se medi corretamente, mas os valores bateram)

Não tenho idéia do que mais pode estar acontecendo, se puderem me dar uma ajuda ficarei muito grato e no que eu puder ajudar, podem contar comigo tbm ok.

Muito Obrigadooo !!!!