



Forum: LASER

Topic: HP CP1215 desligando após reparo de fonte

Subject: Re: HP CP1215 desligando após reparo de fonte

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/06/2014 15:21:41

Pode ser que tenha dado problema em mais algum componente ou conjunto do fusor.

Já que você tem outra placa, então seria o caso de fazer um teste com ela.

E lembrando que é bom verificar a tomada onde está ligando a impressora, se está com a voltagem e a polarização correta.