



**Forum: JATO DE TINTA**

**Topic: Canon MP140**

**Subject: Canon MP140**

Enviado por: AdrianoMartins

Enviado em: 23/06/2014 11:30:39

O problema dessa canon é que qdo o carro dos cartuchos vai para o lado direito ( lado que é feito a limpeza dos cartuchos) a correia q movimenta o carro continua forçando para o lado direito, faz um barulho bem feio e da um erro "E 22". Alguém pode me auxiliar? Grato