



Forum: LASER

Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Subject: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Enviado por: rhadamants

Enviado em: 23/06/2014 12:02:12

A impressora esta atolando papel na entrada do fusor, a quantidade de folha que entra no fusor antes de dar atolamento é so até apontar do outro lado do fusor. Mas as vezes passa a impressao normal e outras vezes não. O cara que levei pro concerto disse que era pra usar folhas novas sem umidade mas mesmo assim não fica 100% sem atolamento. As folhas que passam nao possuem nenhum amassado ou dobra. Alguma sugestao de peça pra trocar?