



Forum: LASER

Topic: barulho de travamento samsung scx 4200

Subject: Re: barulho de travamento samsung scx 4200

Enviado por: LBJ

Enviado em: 23/06/2014 12:52:45

Esse barulho de travamento pode ser falta de lubrificação no fusor ou até mesmo a engrenagem pode estar gasta.... o fato de ela demorar para aquecer ou não fica pronto para uso, teria que ver se está aquecendo o fusor... também pode trocar a bucha do rolo de transferência... mas vamos por parte..... confirma se está aquecendo o fusor... vamos por parte !!!