



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72 - SOLUCIONADO

Subject: Re: IMPRESSORA BROTHER MFC8952DW - IMPOSSÍVEL IMPRIMIR 72

Enviado por: Michelatm

Enviado em: 23/06/2014 14:07:17

ENCONTREI O PROBLEMA:

A PLAQUINHA QUE LIGA O KIT FUSOR (CONECTOR BRANCO E VERMELHO) ESTAVA COM SOLDA FRIA, E APROVEITANDO QUE A IMPRESSORA TAVA COM A LATERAL ABERTA PASSEI UM LIMPA CONTATOS NO SLOT QUE LIGA O CABO FLAT DA UNIDADE LASER. PROBLEMA RESOLVIDO. OBRIGADO PELA AJUDA