



Forum: LASER

Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Subject: Re: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Enviado por: rhadamants

Enviado em: 26/06/2014 09:46:18

sabe o código da trava ou o nome? pq procurei mas só achei em site estrangeiro. Citando:

arx escreveu:

Então, para ter um funcionamento perfeito, tem que trocar a trava ou o fusor completo.

A trava vem com o eixo. Daí é preciso retirar as outras peças e montar com esta trava nova.