



Forum: LASER

Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Subject: Re: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/06/2014 09:55:22

COD.: JC9701611A já vem completa.

Tem um vendedor no Mercado Livre.

Caso queira comprar verifique bem a peça, a quantidade e quem está vendendo.

<http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-561120496-haste-do-fusor-xerox-m15312-samsung-scx5115scx-6320- JM>

Lembrando que quando esta trava quebra é um indício de muito atolamento. Talvez a solução seja trocar o fusor ou pelo menos os finger (unhas) além desta trava.