



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark X466 soltando pó de toner internamente

Subject: Lexmark X466 soltando pó de toner internamente

Enviado por: Diogosomar

Enviado em: 30/06/2014 17:06:21

Boa tarde,

Estou tendo um problema com a minha Lexmark X466, a qual hora ou outra acaba sujando a parte interna da impressora, onde ficam o fotocondutor e o toner e na área da bandeja. Já foi trocado tanto o toner quanto também o fotocondutor, e o problema persiste. Lembrando que os suprimentos são os da própria Lexmark. não encontrei outro fator que possa estar causando esse problema. Alguém já teve algum problema desse parecido? esse problema ta me dando dor de cabeça, pois vira e mexe estou tendo que fazer limpeza nessa impressora a cada 1 mês, e o problema logo volta.

Fico no aguardo da ajuda do pessoal aê.