



Forum: LASER

Topic: HP LaseJet P2055dn trancando a folha

Subject: Re: HP LaseJet P2055dn trancando a folha

Enviado por: NotName

Enviado em: 02/07/2014 13:46:54

Se a folha estiver emperrando na entrada do fusor, faça uma lubrificação do mesmo, e veja se a película precisa ser trocada.