



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 03/07/2014 07:12:33

Essa que eu peguei, estava com a mesma média de impressões que a sua e além do desgaste natural na fusão, só achei desgastada a engrenagem que gira a engrenagem da fusão uma que fica com uma mola além da engrenagem que eleva a bandeja de papel. Isso sem falar nos solenóides que possivelmente estarão grudando as borrachas. Seguem os links:

*** Nesse produto tem a foto com o painel das engrenagens, é só procurar a número 3973:

<http://www.tc9.com.br/engrenagem-brother-dcp-8060-dcp-8065-dcp-8070-dcp-8080-dcp-8085-mfc-8890-hl-5350-hl-5370-lm5042001-lm5042-original.html>

Elevador da bandeja de papel:

<http://www.6l.com.br/produto/engrenagem-engrenagens-diversas/lm5247001/>

Pickup + separador de folhas da bandeja de papel:

<http://www.6l.com.br/produto/kits-kits/lm5852001/>