



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL - SOLUCIONADO

Subject: Re: BROTHER DCP 8060 - ESTALANDO E NÃO RECONHECE TONER NEM PAPEL.

Enviado por: bizarro

Enviado em: 09/07/2014 12:25:50

Obrigado ARX.

Hoje observei q ao fazer cópias com papel úmido alguns apresentaram no final, ondulações. Quando testei com a fusão da 8080 não apresentou esse detalhe, porem quando se adapta o rolo de pressão com as hastes da 8060, a fusão fica um pouco mais pesada, com mais pressão. Para quem for fazer alguma adaptação fica ai esse detalhe, nesse caso acho que o rolo de pressão pode se degradar um pouco mais cedo.

O engraçado é que tenho uma fusão da 8060(original) que nada faz ela funcionar corretamente, ondula o papel da metade até o final. Testei com todas as peças original da 8080 e nada, dai achei melhor comprar uma fusão nova.