



Forum: LASER

Topic: samsung scx 6555

Subject: Re: samsung scx 6555

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/07/2014 16:50:12

Ola amigo! Ja verificou o solenoide da bandeja? Ligue a maquina e faça um teste, coloque papel na bandeja e mande uma impressão, quando ocorrer o atolamento, abra a tampa frontal e veja se tem uma folha no interior da impressora e outra ja saindo do fusor, se tiver ocorrendo esse problema pode ser problema o solenoide da bandeja, nesse caso o solenoide trava ai a impressora puxa tipo duas folhas seguidas causando esse tipo de erro. Boa sorte