



Forum: LASER

Topic: samsung scx3405

Subject: Re: samsung scx3405

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/07/2014 17:18:37

Ola pcs55! O fusor que voce colocou foi novo! Peguei um caso parecido, mas no meu caso era uma samsung ML-2165, o problema estava no rolo de pressão, foi só trocar que resolveu o problema.]

Mas tem outros casos que pode ser o tipo de papel selecionado, vamos supor que voce usa papel A4 comum, mas do drive esta selecionado como papel pesado. Pode dar algum problema

veja tambem as configurações de altitude, veja se esta correta, qualquer duvida veja no manual do usuario.

|