



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP8080DN -Derretendo a engrenagem do fusor

Subject: BROTHER DCP8080DN -Derretendo a engrenagem do fusor

Enviado por: CarlosUta

Enviado em: 10/07/2014 22:06:30

fusor da brother 8080, ta deretendo a engrenagem da fusao...troquei o termostato, termisto e continua deretendo.