



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: BROTHER DCP8080DN -Derretendo a engrenagem do fusor**

**Subject: Re: BROTHER DCP8080DN -Derretendo a engrenagem do fusor**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/07/2014 06:33:14

Tive um caso igual o do Giovanniw de derretimento de engrenagem, mas com Minolta. O fornecedor 6L disse que que todas as que eles tinham eram iguais, então optei por colocar uma engrenagem velha mas original e o problema resolveu.

Mas se não foi trocada recentemente, pode ser problema na fonte como disse o Passira.