



Forum: LASER

Topic: samsung scx3405

Subject: Re: samsung scx3405

Enviado por: ASC

Enviado em: 14/07/2014 10:38:41

Olha! Na maioria das vezes pode ser problema na unidade de fusão. Rolo de pressão com problema.