



**Forum: LASER**

**Topic: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga. SOLUCIONADO**

**Subject: Re: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga.**

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 16/07/2014 08:13:03

Talvez solda fria no conector do cabo força, talvez o próprio interruptor...