



**Forum: LASER**

**Topic: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6**

**Subject: Re: atolamento no fusor samsung scx62x22 serie pcl 6**

Enviado por: rhadamants

Enviado em: 16/07/2014 09:23:19

os atolamentos na entrada do fusor acabaram mas agora esta tendo atolamento na saida do fusor. A impressão sai completa mas a folha garra faltando uns 5cm pra sair completamente. Tem outro atuador na saida de papel? tem um chave verde tabem que eu uso para retirar o papel atolado na saida.