



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Sharp AL 1642 - Cópia Toda PRETA

Subject: Re: Xmdkkijbdckvrm b <http://www.ala-asia.org/> in Paper presented at The XII the International Congress of Psyc Viunlgivnpggktyhai

Enviado por: GAROCHA

Enviado em: 16/07/2014 21:57:00

Boa Noite ! Sou novo aqui no forum, mas como trabalho com a linha Sharp AL2040, acredito que posso ajudar também. Quanto ao problema da cópia clareando na medida que vai processando algumas cópias, é necessário observar o eixo do motor do toner, pois na ponta dele tem uma engrangem redonda que acopla quando você insere o cartucho de toner. Ele, às vezes" quebra essa ponta fazendo com que o toner não misture direito ocasionando cópias claras. Normalmente este problema vem acompanhado de constantes avisos de falta de toner. Quanto às cópias claras no verso, seria bom ver o fio de corona na porta conforme o arx indicou. Ele tem que estar esticado. A posição do fio também é importante, ele tem que está posicionado nos vértices das extremidades (parte cinza, lado direito e esquerdo). É difícil de explicar escrevendo mais, a forma de ver é confirmar se o fio está paralelo à peças como um todo.