



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG SCX 4521 erro de aquecimento aberto

Subject: Re: erro de aquecimento aberto

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 17/07/2014 11:18:47

Se vc trocou a placa fonte e está apresentando exatamente o mesmo erro, o defeito está na fusão. Na fusão o defeito pode estar no termostato ou na lâmpada. Já viu um vídeo que tem aqui no site sobre reparo em fusor ?? O fusor desse vídeo é bem parecido com o seu.

<http://www.printerservice.com.br/modules/articles/article.php?id=18>