



Forum: LASER

Topic: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga. SOLUCIONADO

Subject: Re: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga.

Enviado por: ASC

Enviado em: 17/07/2014 15:53:52

Ola GABRIELBAC! No caso do capacitor, quando não encontro, outro com as mesmas especificações, eu uso outro, a Uf eu uso 20% para mais ou 20% para menos.

-Veja também a placa controladora dos motores, veja se não tem algum componente queimado. Já peguei dois casos parecidos que problema estava nessa placa.