



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: RICOH aficio 1113 imprimindo em branco

Subject: RICOH aficio 1113 imprimindo em branco

Enviado por: diegotesch

Enviado em: 18/07/2014 17:11:33

boa tarde pessoal.

efetuei manutencao preventiva em uma RICOH aficio 1113, principalmente na parte do reservatorio de tonner

limpei tudo e preenchi novamente com toner, e apos colocar novamente tudo no lugar toda e qualquer impressao sair completamente branca. nenhum vestigio sequer de tonner o cartucho esta cheio.

apos 10 tentativas a impressora me mostra a mensagem erro sc390

a traducao de tal erro retirada do manual é|:

A saída do sensor TD é verificada cada cópia. Se a leitura do sensor de TD tornar anormal, a máquina muda o modo de controlo de densidade do toner para o modo de alimentação fixo 2, e a quantidade de fornecimento de toner por página é sempre 200 ms, independentemente do valor de SP2-925. Se a máquina detecta o erro do sensor TD

condição 10 vezes consecutivas, um código de SC é gerado (SC390) e da máquina deve ser repaired.Detailed

Descrições

DESENVOLVIMENTO

SM 6-49 B039/B040/B043

6.1.8 TONER NEAR END /

ja nao sei o que fazer com esta impressora mais.

agradeço a quem puder ajudar desde ja