



Forum: LASER

Topic: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga. SOLUCIONADO

Subject: Re: HP P1005 >>> Ligo, ela arma a fusão e depois desliga. RESOLVIDO

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 20/07/2014 07:23:05

Galera descobri o problema ... era mesmo o capacitor diferente. Coloquei um capacitor de 200v x 150nF ficou show de bola.