



Forum: LASER

Topic: Erro 931

Subject: Erro 931

Enviado por: userpc1092

Enviado em: 21/07/2014 20:52:55

Estou com uma lexmark E352 esta dando erro(931 service) achei que poderia ser o fusor mas limpei e continua com o problema. quem poderar me ajudar?